●お詫びと訂正

「DK-911　組み立て・取扱説明書」の内容に、一部誤りがございました。皆様には、ご迷惑をお掛けしますことをお詫び申し上げます。誤り部分につきましては、下記のとおり訂正致します。お手数をお掛け致しますが、訂正および追記のうえ、ご利用頂きますようお願い申し上げます。

ページ	訂正箇所	誤	正
P.27	2-6. 動作確認 1) 導通・絶縁チェック（トランス 1 次側）、2 項の項目中	電源プラグと間の抵抗	電源プラグ間の抵抗
p.28	2-7. ケースの組み立て 結束バンドの取付け	チェック表	下記表 A に置き換え
p.28	2-7. ケースの組み立て 結束バンドの取付け	図 2-7-1	下記図 A に置き換え

表 A

チェック	項	手順	注意事項
	1)	W3,W4,W9,W10 をまとめて 1 箇所、結束バンドで束ねます。	被覆を痛めないように注意して下さい。近くにありますが W5 ～ W8 を一緒に束ねないで下さい。
	2)	W13,W14,W15,W17 をまとめて 1 箇所、結束バンドで束ねます。	被覆を痛めないように注意して下さい。
	3)	電源コードに 1 箇所、コードストッパから少し離した位置に結束バンドを取り付けます。	被覆を痛めないように注意して下さい。

図 A



Copyright© 2014 Sunhayato Corp.

サンハヤト株式会社
本社 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-40-1
☎ 03-3984-7791　FAX. 03-3971-0535
ホームページ：www.sunhayato.co.jp

2014 年 3 月 25 日発行
REV.1.00
SG14004